

Certifikát

potvrzující stav vysokonapěťového akumulátoru

Název modelu:	<u>Hyundai, KONA</u>
Číslo podvozku:	<u>TMAK281GFPJ096378</u>
Datum první registrace:	<u>01. 07. 2023</u>
Počet ujetých kilometrů:	<u>17 910 Km</u>
Datum certifikačního měření:	<u>01.11.2024</u>

Vysokonapěťový akumulátor výše uvedeného vozidla vykazuje následující hodnotu SoH (State of Health):

100%

Údaj SoH - State of Health - představuje charakteristickou hodnotu akumulátorů. Hodnota SoH udává stav akumulátoru a charakterizuje jeho schopnost vyhovět stanoveným specifikacím při porovnání s novým akumulátorem.

Akumulátory obecně podléhají provoznímu opotřebení nebo přirozenému opotřebení, jehož velikost je závislá na intenzitě používání.

Jestliže se zbývající dosažitelná kapacita vysokonapěťového akumulátoru (určená hodnotou SoH) během záruční doby sníží pod 70 % původního stavu (podle listu s technickými údaji), může být vysokonapěťový akumulátor vyměněn v rámci záruky poskytnuté na vozidlo.

Záruka vztahující se na vysokonapěťový akumulátor je platná v délce 8 let nebo do ujetí 160 000 km, podle toho co nastane dříve.

Pro vozidla taxi služby a autopůjčoven je platná záruka v délce trvání 3 let nebo do ujetí 100 000 km. Záruka běží od data první registrace vozidla.

Hyundai Promise
Prověřené ojeté vozy

